

CAS CL5200JR

Ręczne wprowadzanie masy netto produktu.

Data: 2018.04.23

V.1.0



Funkcja ręcznego wprowadzania masy netto jest przydatna w przypadku konieczności wydrukowania etykiety na pełne, zamknięte fabrycznie opakowanie produktu ważonego, o masie netto oznaczonej przez producenta. W celu umożliwienia ręcznego wprowadzania masy netto produktu, wymagane jest zdefiniowanie na klawiaturze wagi klawisza funkcyjnego umożliwiającego wykonanie takiej czynności oraz nadanie operatorowi uprawnienia do użycia powyższej funkcji.

Konfiguracja wagi:


1. W MENU 1881 zdefiniuj na klawiaturze szybkiego dostępu, klawisz funkcji ręcznego wprowadzania masy netto: „NETWEIGHT”.


Przykład:

MENU 1881; Konfiguracja funkcji „NETWEIGHT” dla klawisza nr. 72:



Naciśnij klawisz nr. 72.



Zatwierdź wybór klawiszem .

Nadaj klawiszowi funkcję nr 183.



Zatwierdź ustawienie klawiszem .

2. Wybierz menu programowania uprawnień operatorów (MENU 1855):



Wprowadź hasło dostępu (Domyślne hasło:).
Pojawi się pierwszy ekran MENU: 1855:



Klawiszem przejdź ustawień parametru określającego uprawnienie do użycia klawisza wprowadzania masy netto (klawisz naciśnij siedmiokrotnie). Pojawi się ekran:



Zmień dotychczasowy poziom uprawnienia z „1” na „0”:



Ustawienie zatwierdź klawiszami:



Opuść menu programowania naciskając kilkakrotnie klawisz .

Użycie funkcji ręcznego wprowadzania masy netto produktu.

- (A) Wywołaj towar PLU z pamięci wagi.

Przykład:



- (B) Naciśnij klawisz funkcji ręcznego wprowadzania masy netto produktu: „NET”.
Wskazanie ceny zacznie „migać”.

- (C) Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wartość masy netto odczytaną z opakowania produktu.

Przykład: 1,223kg



Na wyświetlaczu „MASA” pojawi się wprowadzona wartość masy.



Wskazanie ceny nadal będzie „migać”.

Jeżeli w czasie wpisywania wartości masy netto popełniono pomyłkę, to nadal możliwe jest wprowadzenie poprawnej wartości jeszcze raz, bez żadnych dodatkowych czynności (po prostu należy wpisać prawidłową wartość masy netto jeszcze raz).

- (D) Naciśnij przycisk , aby wydrukować etykietę na towar:

